

Headline **Kepong Hanging Bridge With Good Safety**
Date **29 Oct 2009**
MediaTitle **China Press**
Section **Central**
Journalist **N/A**
Frequency **Daily**
Circ / Read **231,539 / 659,000**

Language **Chinese**
Page No **C2**
Article Size **340 cm²**
Color **Full Color**
ADValue **5,599**
PRValue **16,796**



■甲洞森林研究局吊桥全长150公尺，距离地面50公尺，安全措施充足。

甲洞森林研究局派定心丸 吊桥安全措施充足

(吉隆坡28日讯)甲洞森林研究局吊桥安全措施充足，不担忧发生吊桥坍塌事件。全长150公尺的甲洞森林研究局吊桥，距离地面约50公尺高，迄今已有17年历史，当局曾在去年关闭吊桥逾1个月，全面翻新整座吊桥，该吊桥外观和设施相当新。

《中国报》今日走访甲洞森林研究局吊桥，该吊桥设在森林深处，公众需行走大约一公里的崎岖山路，才抵达吊桥，登上吊桥前的平台也有管理员看守。

加强例行检查

根据吊桥看守员指出，吊桥由周二至周四及周末开放，周一和周五关闭，时间由早上9时半至2时半，雨天或天气恶劣也会暂时

关闭。

“周末比较多人游览吊桥，平日人潮稀少，但他们依然会定时检修吊桥。”

他说，当局平均每周会进行2次检修工作，范围包括检查绳索、网架和吊桥木板地基等。


根据观察，吊桥安全措施相当

强，除了木板桥，当局也以尼龙网包网住吊桥底部，放上扶梯再铺上木板，每片板也有绳子绑住，并紧紧捆绑在平台处的大树干，相当平稳。

虽然吊桥部分木板已破损，但因有尼龙网及扶梯支撑，大家走在上面依然安全，惟还得小心行走。

不过，平日的吊桥除了入口处有看守员，甚少有人行走，显得非常冷清。

看守员指出，金宝吊桥坍塌事件并没为他们带来太大影响，仍有许多学生团和游客前往游览，当局也会加强例行检查。



■尼龙网和扶梯支撑，但底部有吊桥部分木板已破损。